

Прокуратурой Мокшанского района проведена проверка исполнения законодательства об автомобильных дорогах.

Прокуратурой Мокшанского района проведена проверка исполнения законодательства об автомобильных дорогах, о дорожной деятельности и законодательства о контрактной системе на поднадзорной территории, по результатам которой в деятельности одного из филиалов ПАО «Ростелеком» выявлены нарушения действующего законодательства.

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2019, утвержденного Приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст, предусмотрены правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (далее ГОСТ Р 52289-2019).

В соответствии с пунктом 5.7.25 ГОСТа Р 52289-2019 знак 6.22 «Фотовидеофиксация» применяют для информирования о возможной фиксации нарушений, а также иных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме стационарными или передвижными специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на данном участке дороги (территории). Знак устанавливают вне населенных пунктов на расстоянии от 150 до 300 м до зоны контроля.

Установлено, что между Государственным бюджетным учреждением Пензенской области «Безопасный регион» (далее – Учреждение, заказчик) в целях получения услуги по предоставлению информации о передвижении транспортных средства и нарушениях правил движения на контролируемых участках автомобильных дорог Пензенской области, и одним из филиалов ПАО «Ростелеком» (исполнитель), заключен контракт.

На основании пункта 4.1 Контракта исполнитель обязан оказать Услугу в соответствии с Контрактом и Приложением к настоящему Контракту.

Так, пунктом 2.7 Приложения №2, являющейся неотъемлемой частью Контракта, Исполнитель обязуется обеспечить в местах установки комплексов ФВФ (фотовидеофиксации) установку дорожных знаков 6.22 «Фотовидеофиксация» в соответствии с действующим ГОСТ Р 52289-2019.

В ходе проведенной проверки установлено, что Исполнитель установил дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» вблизи комплексов ФВФ вопреки требованиям вышеназванного законодательства и условиям Контракта.

Установлено, что на поднадзорной территории вне населенного пункта ФАД М5 расположены комплексы ФВФ, вместе с тем по состоянию на 05.06.2024 дорожный знак 6.22 расположен менее чем за 150 м от указанных комплексов ФВФ.

В результате ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством, не обеспечено надлежащее информирование водителей транспортных средств об использовании комплексов фотовидеофиксации на территории федеральной автомобильной дороги, чем нарушаются их права.

По результатам проверки было внесено представление, которое находится на рассмотрении, допущенные нарушения закона в процессе устранения.