

Прокуратура Мокшанского района отреагировала на отсутствие воды в жилых домах по ул. Совхозная р.п. Мокшан

Прокуратурой Мокшанского района проведена проверка исполнения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере водоснабжения на территории р.п. Мокшан, в ходе которой установлены следующие нарушения.

В ходе проведенной проверки установлено, что согласно п. 3.2.1 Устава ООО «Росич» предметом его деятельности является, в частности, распределение воды. Общество несет ответственность за деятельность созданного им филиала и (или) представительства (п. 2.6 Устава).

По договорам на водоснабжения, заключенным с абонентами, организация водопроводного хозяйства, в том числе, обязана принимать меры по сокращению утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды в границах эксплуатационной ответственности.

Проведенной проверкой установлено, что в районе одного из жилых домов по ул. Совхозная р.п. Мокшан имеется повреждение водопровода с массивной утечкой воды. Указанное повреждение водопровода длительное время не устраняется, что является причиной отсутствия надлежащего водоснабжения жителей улицы Совхозная р.п. Мокшан Пензенской области.

В целях устранения утечки воды и восстановления надлежащего водоснабжения требуется капитальный ремонт водопровода, проходящего по ул. Совхозная р.п. Мокшан.

Однако, до настоящего времени капитальный ремонт водопровода по ул. Совхозная р.п. Мокшан не начат, что не допустимо. По факту допущенных нарушений прокуратурой района в адрес администрации р.п. Мокшан внесено представление об устранении указанных нарушений, которое находится на стадии рассмотрения.